

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidența Legii 59/2016:

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului :

Vitafoam Romania S.R.L.

1.2. Adresa completă a amplasamentului

Ludus, Strada 1 Mai, nr.34, Județul Mureș, cod poștal 545200,

latitudine 46°27'56" - longitudine: 24°04'58"

telefon 0365-882.310 ; fax 0265-411.179 ; e-mail. officeludus@vitafoam.ro

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, S.C. Vitafoam Romania S.R.L. este un amplasament de nivel (superior/inferior) superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului (județul), respectiv ISUJ Mures următoarele documente:

Notificarea de activitate Revizie: Decembrie 2023, înregistrată la SRAPM cu nr. 16840/08.12.2023;

Raportul de securitate cu nr. Editia 7, Revizie 0 din Octombrie 2022 înregistrat la SRAPM cu nr. 13753/11.11.2022;

Planul de Urgență Internă cu nr. Editia 7 Revizia 0 din Octombrie 2022 , înregistrat la ISU "Horea" Mures cu nr. 1815996 din 24.11.2022

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societății SC VITAFOAM ROMANIA SRL îl reprezintă, în principal:

- Fabricarea materialelor plastice in forme primare
- comercializarea produselor fabricate.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

- utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricarea materialelor plastice in forme primare , cod CAEN 2016/SPIRS 24

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	Toluen diizocianat (TDI)	lichid	H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H330 Mortal în caz de inhalare. H334 Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H351 Susceptibil de a provoca cancer. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major :incendiu, explozie, dispersie toxică,amplasamentul/unitatea economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.

În acest scop ATENȚIE LA:

- ❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (**ALARMĂ LA DEZASTRE** - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; **ÎNCETAREA ALARMEI** - Un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.);
- ❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență (județul), Agenția de Protecție a Mediului (județul), Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, instituțiile publice cu atribuții stabilite în planul de urgență externă și operatorii economici învecinați.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
- ✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
- ✓ Închideți urgent ferestrele și ușile;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
- ✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
- ✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

b) în caz de incendiu sau explozii:

- ✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- ✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
- ✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
- ✓ Ajuțați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Reflexe care salvează



Intrați într-o clădire



Etanșați toate intrările de aer



Ascultați posturile de radio pentru a cunoaște instrucțiunile de urmat



Nu vă duceți la școală să vă luați copii: școala se ocupă de ei



Utilizarea flăcării și fumatul sunt interzise



Nu telefonați: lăsați liniile libere pentru forțele de intervenție

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	10.06.2024	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Mureș; Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Mureș;	Verificarea conformării unității cu cerințele prevederilor legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Verificarea modului de realizare a măsurilor stabilite la inspecțiile anterioare Implementarea RS Implementarea PUI – planificarea, organizarea și desfășurarea exercițiilor de testare PUI

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Mureș, localitatea Ludus, str. 1 Mai, Nr. 34.

Persoane de contact:

- ❖ László Gyula János, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0756118835

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L., județul Mureș, localitatea Ludus, str. 1 Mai, nr. 34

Persoane de contact:

- ❖ László Gyula János, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0756118835

și la sediul :

SRAPM: tel. 0265/314984, email : relatii publice@apmms.anpm.ro

CJ-GNM: tel. 0265/ 315.007,e-mail : cjmures@gnm.ro

ISUJ: tel.0265/ 269 661,e-mail :dispecerat@isumures.ro.

PARTEA 2

Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus față de informațiile menționate în partea 1 :

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

Pe platforma SC VITAFOAM ROMANIA SRL pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

- Scurgerea accidentală de TDI urmată de formarea unui nor de vapori toxic și inflamabil.
- Dispersie toxică la instalațiile în care se manipulează și se utilizează TDI.
- Incendiu blocurilor de spuma poliuretanică. Emisie de CO și HCN , dispersia toxică a norului de fum apărut.

Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populația din zonele adiacente instalației industriale, mediul înconjurător și bunurile materiale.

Persoanele pot fi expuse la:

- ❖ intoxicații cu substanțe chimice sau produși de ardere;
- ❖ ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia;
- ❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului constă în:

- Impurificarea temporară a aerului atmosferic cu vapori de TDI, afectarea personalului propriu și al unitatilor învecinate, prin dispersia toxică a vaporilor de TDI.
- Impurificarea temporară a aerului atmosferic cu CO_x, NO_x, urme de HCN și izocianati, în cazul unui incendiu.

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în Raportul de Securitate existent la sediul unității

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

- Existența SPSU la nivelul unității cu personal selecționat și pregătit prin antrenamente și cursuri de instruire periodice;
- Trimestrial se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- există întocmit și este permanent actualizat PUI;
- anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme automate de detecție, semnalizare și alarmarea populației.
- sisteme automate de stingere incendii.

Probabilitatea de apariție a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întreaga durată de funcționare a unei instalații, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC VITAFOAM ROMANIA SRL, are constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

- ❖ László Gyula János, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0756118835
- ❖ László Gyula János, Inspector de Protecție Civilă, Tel: 0756118835

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsesc pe site-ul ISUJ Mureș la următorul link:

<http://www.isumures.ro/index.php/inspectia-prevenire-incendii/seveso>

4. Amplasamentul nu se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru și nu există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale